

## お得意様各位

### 廃番製品における補修用部品僅少のお知らせ

謹啓 時下ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記弊社製品につきましては発売して期間を経たため補修用性能部品の在庫数がわずかとなりました。補修部品のあるものにつきましてはこれまで通り修理を承りますが、部品在庫がなくなったものにつきましては修理をお引き受けしかねます。

お客様から修理依頼がありました場合、補修用部品の在庫の有無をご確認の上、対応をお願い申し上げます。

勝手ではございますが、なにとぞ事情ご賢察の上、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

品名	防滴レーザー 縦・横 /10m	レーザー墨出し器 GT2Xi	LR-VH	防滴レーザー 縦・横	レーザー墨出し器 GT2i
品番	BL10-TY	JL-GT2XI	LR-VH	BL-TY	JL-GT2I
製品写真					
品名	防滴レーザー 縦・横・鉛直 /10m	レーザー墨出し器 GT2EXi	LR-VHP	防滴レーザー 縦・横・地墨 /10m	レーザー墨出し器 GT2BXi
品番	BL10-TYE	JL-GT2EXI	LR-VHP	BL10-TYZ	JL-GT2BXI
製品写真					

修理についてのお問い合わせは  
タジマメンテナンスセンター  
0120-470282

以上

2014年7月  
株式会社TJMデザイン